




ボーリング柱状図

調 査 名 平成17年度(仮称)市民交流拠点整備基本計画策定業務委託

[illegible]

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	No.1		調査位置		三浦市初声町下宮田字長作5番2外						北 緯	35°10'2.0"					
発 注 機 関	三浦市行政管理部企画情報課				調査期間				平成 18年 1月 30日 ～ 18年 1月 31日		東 経	139°38'26.0"					
調査業者名	株式会社 オオバ 電話(03-3460-6962)		主任技師		現 場 代 理 人		コ 鑑 定 者		ア 飯 沼 孝 一		ボーリング 責 任 者	大根田 勉					
孔 口 標 高	H=80.08m	角			方			地盤勾配	鉛直	水平 0°	使用機種	試 錐 機	Y B M - 0 5		ハンマー 落下用具	トンビ	
総掘進長	21.20m	度			向						エンジン	N F D - 9		ポ ン プ	G P - 5		

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 平成17年度(仮称)市民交流拠点整備基本計画策定業務委託

[illegible]

事業・工事名

シートNa

ボーリング名	No.2		調査位置		三浦市初声町下宮田字長作5番2外							北緯		35°10'5.0"					
発注機関	三浦市行政管理部企画情報課					調査期間	平成18年1月25日～18年1月27日					東経		139°38'27.0"					
調査業者名	株式会社 オオバ 電話(03-3460-6962)		主任技師		現場代理人		コ鑑定者		飯沼孝一		ボーリング責任者		大根田 勉						
孔口標高	H=79.79m	角			方			地盤勾配			使用機種	試錐機		YBM-05		ハンマー 落下用具		トンビ	
総掘進長	23.22m	度			向						エンジン	NFD-9		ポンプ		GP-5			

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 平成17年度(仮称)市民交流拠点整備基本計画策定業務委託

[illegible]

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	No.3		調査位置		三浦市初声町下宮田字長作5番2外						北 緯	35° 10' 3.0"			
発 注 機 関	三 浦 市 行 政 管 理 部 企 画 情 報 課					調査期間		平成 18 年 1 月 23 日 ～ 18 年 1 月 24 日				東 経	139° 38' 24.0"		
調査業者名	株式会社 オオバ 電話 (03-3460-6962)		主任技師		現 場 代 理 人		コ ン 鑑 定 者		ア 飯 沼 孝 一		ボーリング 責 任 者	新 垣 夢 高			
孔 口 標 高	H=70.18m	角			方			地盤勾配		使用機種	試 錐 機		K R - 100	ハンマー 落下用具	トンビ
総 掘 進 長	19.04m	度			向			エンジン	N F D - 8		ポ ン プ	V - 6			

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 平成17年度(仮称)市民交流拠点整備基本計画策定業務委託

[illegible]

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	No. 4		調査位置		三浦市初声町下宮田字長作5番2外						北 緯	35° 10' 5.0"			
発 注 機 関	三浦市行政管理部企画情報課					調査期間					平成 18年 1月 23日 ~ 18年 1月 24日		東 経	139° 38' 25.0"	
調査業者名	株式会社 オオバ 電話 (03-3460-6962)			主任技師		現 場 代 理 人		コ ン 鑑 定 者		飯 沼 孝 一		ボーリング 責 任 者	大 根 田 勉		
孔 口 標 高	H=69.88m		角 	方 向 	地盤勾配 	使用機種	試 錐 機		Y B M - 0 5		ハンマー 落下用具		トンビ		
総 掘 進 長	15.03m						度		エンジン		N F D - 9		ポ ン プ		G P - 5

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験					原位試験		試験採取		室内試験(月日)	振込																					
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数			打撃回数／貫入量 (cm)	深 度 (m)	試験名 および結果	深 度 (m)	試験料番号			採取方法																				
												0	10	20																												
(m)	(m)	(m)	(m)	図	分	調	度	度	事																																	
1	67.48	2.40	2.40			暗褐／暗灰			Gl-1.15m付近まで、砂混り粘土主体 以深、細砂主体 貝殻片混入	1.15 1.45 2.15 2.47 3.15 3.45 4.15 4.48 5.15 5.45 6.15 6.47 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.15 10.42 11.15 11.23 12.15 12.26 13.10 13.14 14.05 14.09 15.00 15.03	5	5	6	16 30																												
2											2	1	2	5 32								2.40 4-2 3.10 4.50 4-5 5.15	① 物理一軸																			
3											2	3	3	8 30																												
4	2	2	2	6 33	63.28	2.65	6.60	ローム	褐	中位	含水量やや多い 粘性やや強い 少量の砂分混在	強風化砂岩	暗褐灰	風化作用を著しく受けて、採取試験は粘土状を呈する 全体に砂分を混在	1/24 6.49 1/25	2	3	4	9 32	60 27	60 8			60 11	60 4	60 4	60 3															
5	2	1	2	5 30																		61.63	1.65					8.25	風化砂岩	暗褐灰	風化作用を受けて、採取試験は礫混り砂状を呈する	上部、土砂状コア主体	砂岩	暗褐灰	Gl-11m以深、礫状コア主体 礫状コアは、φ=10～30mm程度で 挿圧で砕けるものもある 全体に粘土分を混在	11	19	1	60 11	60 4	60 4	60 3
6	2	1	2	5 30																																						
7	8	9	17	34 30	6.47 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.15 10.42 11.15 11.23 12.15 12.26 13.10 13.14 14.05 14.09 15.00 15.03	8	9	17	15	55 30	60 27	60 8	60 11	60 4	60 4	60 3																										
8	11	19	26	56 30													6.47 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.15 10.42 11.15 11.23 12.15 12.26 13.10 13.14 14.05 14.09 15.00 15.03	8	9	17	15	55 30	60 27	60 8	60 11	60 4	60 4	60 3														
9	23	17	15	55 30																									6.47 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.15 10.42 11.15 11.23 12.15 12.26 13.10 13.14 14.05 14.09 15.00 15.03	8	9	17	15	55 30	60 27	60 8	60 11	60 4	60 4	60 3		
10	16	11	33	60 27	6.47 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.15 10.42 11.15 11.23 12.15 12.26 13.10 13.14 14.05 14.09 15.00 15.03	8	9	17	15	55 30	60 27	60 8	60 11	60 4	60 4	60 3																										
11	60	8		60 8													6.47 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.15 10.42 11.15 11.23 12.15 12.26 13.10 13.14 14.05 14.09 15.00 15.03	8	9	17	15	55 30	60 27	60 8	60 11	60 4	60 4	60 3														
12	41	19	1	60 11																									6.47 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.15 10.42 11.15 11.23 12.15 12.26 13.10 13.14 14.05 14.09 15.00 15.03	8	9	17	15	55 30	60 27	60 8	60 11	60 4	60 4	60 3		
13	60	4		60 4	6.47 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.15 10.42 11.15 11.23 12.15 12.26 13.10 13.14 14.05 14.09 15.00 15.03	8	9	17	15	55 30	60 27	60 8	60 11	60 4	60 4	60 3																										
14	60	4		60 4													6.47 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.15 10.42 11.15 11.23 12.15 12.26 13.10 13.14 14.05 14.09 15.00 15.03	8	9	17	15	55 30	60 27	60 8	60 11	60 4	60 4	60 3														
15	60	3		60 3																									6.47 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.15 10.42 11.15 11.23 12.15 12.26 13.10 13.14 14.05 14.09 15.00 15.03	8	9	17	15	55 30	60 27	60 8	60 11	60 4	60 4	60 3		


ボーリング柱状図

調 査 名 平成17年度(仮称)市民交流拠点整備基本計画策定業務委託

[illegible]

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	No.5	調査位置	三浦市初声町下宮田字長作5番2外						北緯	35°10'8.0"	
発注機関	三浦市行政管理部企画情報課				調査期間	平成18年1月23日～18年1月25日			東経	139°38'25.0"	
調査業者名	株式会社 オオバ 電話(03-3460-6962)		主任技師		現地場代理人	コ鑑定者	飯沼孝一	ボーリング責任者	内村雄志		
孔口標高	H=62.48m	角			地盤勾配	鉛直水平0°	使用機種	KR-100	ハンマー落下用具	トンビ	
総掘進長	27.19m	度			エンジン	NFD-8	ポンプ	V-6			

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記号	孔内水位 (m) / 測定月日	標準貫入試験					原位置試験 深度 (m)	試験名 および結果	試験深度 (m)	試料採取 番号	採取方法	室内試験 (月日)
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数 ／ 貫入量 (cm)			N 値						
												0 10 20 30	10 20 30	20 30							
1					盛土 (砂混り粘土)	黒褐 暗茶褐			上部、植物根混入 含水量やや多い 粘性弱い 所々、砂分を多く混在	1.13 1.43	1 30		1 30								
2										2.13 2.43	1 20	1 20	2 30			2.00	5-2	①	物理三軸		
3	59.08	3.40	3.40							3.13 3.46	1 30	1 11	2 31			2.80					
4					黒ボク	黒褐		軟らかい	含水量少ない 粘性弱い 腐植物混入	4.13 4.43	1 30	1 1	1 30			4.00	5-4	①	物理三軸		
5	56.78	2.30	5.70							5.13 5.47	1 30	1 12	2 32			4.60					
6					ローム	茶褐		軟らかい	含水量やや多い 粘性強い 少量のスコリアを混入	6.13 6.43	1 30	1 1	2 30								
7	54.68	2.10	7.80							7.13 7.43	1 30	1 1	1 30								
8					粘土質ローム	茶褐 褐灰		非常に軟らかい	含水量多い 粘性強い 所々、浮石を混入	8.13 8.53	1 40		1 40			8.50	5-9	①	物理三軸圧縮		
9										9.13 9.48	1 33		1 33			9.30					
10										10.13 10.45	1 30		1 30								
11										11.13 11.50	1 35		1 35								
12	50.18	4.50	12.30							12.13 12.45	1 30	1 2	2 30								
13					ローム	褐灰 茶灰		軟らかい 中位	含水量やや多い 粘性やや強い 少量のスコリアを混入	13.13 13.45	1 15	2 15	2 30								
14	47.48	2.70	15.00							14.13 14.45	1 15	1 1	2 30								
15										15.13 15.45	1 1	1 1	2 30								
16					強風化砂岩	褐灰 茶灰			風化作用を著しく受けて、採取試料は粘土状を呈する 全体に砂分を混在 Gl-19m付近、含水量多い	16.13 16.45	1 2	2 2	5 30								
17										17.13 17.45	2 2	2 2	3 30								
18										18.13 18.45	2 1	2 1	3 30								
19										19.13 19.45	1 5	1 9	2 15	5 30							
20	42.38	5.10	20.10							20.13 20.45	5 12	5 14	15 18	29 44							
21					風化砂岩	暗褐灰			風化作用を受けて、採取試料は礫混り砂状を呈する 粒径不均一	21.13 21.45	12 60	14 60	18 60	44 30							
22	40.38	2.00	22.10							22.13 22.24	9 60		9 60								
23										23.13 23.22	7 60		7 60								
24					砂岩	暗褐灰			土砂状～礫状コア主体 礫状コアは、φ=10～30mm程度で指圧で砕けるものもある 全体に粘土分を混在	24.13 24.20	5 60		5 60								
25										25.13 25.20	5 60		5 60								
26										26.13 26.19	4 60		4 60								
27	35.29	5.09	27.10							27.13 27.19	4 60		4 60								

ボーリング柱状図

調 査 名 平成17年度(仮称)市民交流拠点整備基本計画策定業務委託

[illegible]

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	No.6		調査位置		三浦市初声町下宮田字長作5番2外						北 緯	35° 10' 7.0"			
発 注 機 関	三 浦 市 行 政 管 理 部 企 画 情 報 課				調査期間	平成 18 年 2 月 1 日 ～ 18 年 2 月 2 日					東 経	139° 38' 25.0"			
調査業者名	株式会社 オオバ 電話 (03-3460-6962)		主任技師		現 場 代 理 人	コ 鑑 定 者		ア 飯 沼 孝 一		ボーリング 責 任 者	新 垣 夢 高				
孔 口 標 高	H=62.67m	角	180° 上 90°		方	北 0° 西 180° 南 東 270°		地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試 錐 機		K R - 1 0 0	ハンマー 落下用具	トンビ
総 掘 進 長	14.10m	度	下 0°		向					エンジン	N F D - 8		ポ ン プ		V - 6

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 平成17年度(仮称)市民交流拠点整備基本計画策定業務委託

[illegible]

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	No. 7		調査位置		三浦市初声町下宮田字長作5番2外				北 緯	35° 10' 13.0"				
発 注 機 関	三浦市行政管理部企画情報課				調査期間		平成 18年 1月 30日 ～ 18年 1月 31日		東 経	139° 38' 26.0"				
調査業者名	株式会社 オオバ 電話 (03-3460-6962)		主任技師		現 場 代 理 人		コ 鑑 定 者 ア 飯 沼 孝 一		ボーリング 責 任 者	新垣 夢 高				
孔 口 標 高	H=59.49m	角			方			地盤勾配	鉛直 水平 0°	使用機種	試 錐 機	K R - 100	ハンマー 落下用具	トンビ
総掘進長	16.07m	度			向			エンジン	N F D - 8	ポ ン プ			V - 6	

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色相対密度	相対稠度	記述	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試験名 深さ 試験番号	採取方法	室内試験 (月日)
										深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数 ／貫入量 (cm)			N 値	深 度 (m)	試験結果			
											0 10	10 20	20 30						
	58.89	0.60	0.56	礫土(砂質粘土)	黒褐			コンクリート片混入 砂は細砂		1.15	1	1	3	30					
1	57.74	1.15	1.73	黒ボク	黒褐		軟らかい	含水量少ない 粘性弱い		1.45	1	1	3	30					
2										2.15	1	2	15	1	5	4	30		
3										2.45									
4					ローム		軟らかい	含水量やや多い 粘性強い 少量の砂分を混在 少量のスコリアを混入		3.15	1	2	14	1	6	4	30		
5	53.84	3.90	5.65							3.45									
6										4.15	1	1	13	2	30				
7										4.45	1	1	1	3	32				
8					強風化砂岩			風化作用を著しく受けて、採取試験は粘土状を呈する 全体に砂分を混在	1/31 7.40	5.15	1	1	1	3	30				
9	49.99	3.85	9.50							5.47									
10	48.39	1.40	10.90		風化砂岩			風化作用を受けて、採取試験は礫混り砂状を呈する		6.15	1	1	1	3	30				
11										6.45									
12										7.15	1	2	15	1	5	4	30		
13										7.45									
14										8.15	1	1	8	2	13	4	33		
15										8.48									
16	43.42	5.17	16.07		砂岩		暗褐	土砂状～礫状コア主体 礫状コアは、φ=10～30mm程度で相互で繋がるものもある 全体に粘土分を混在		9.15	1	2	2	14	5	34			
										9.49									
										10.15	6	3	6	15	30				
										10.45	60			60	5				
										11.15	60			60	2				
										11.18									
										12.15	60			60	2				
										12.17									
										13.00	45	15	3	60	13				
										13.13									
										14.00	60			60	10				
										14.10									
										15.00	60			60	8				
										15.08									
										16.00	60			60	7				
										16.07									




ボーリング柱状図

調 査 名 平成17年度(仮称)市民交流拠点整備基本計画策定業務委託

[illegible]

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	No. 8		調査位置		三浦市初声町下宮田字長作5番2外					北緯		35° 10' 14.0"					
発注機関	三浦市行政管理部企画情報課				調査期間		平成 18年 1月 25日 ～ 18年 1月 27日			東経		139° 38' 28.0"					
調査業者名	株式会社 オオバ 電話 (03-3460-6962)		主任技師		現地代理人		鑑定者		飯沼 孝一		ボーリング責任者		新垣 夢高				
孔口標高	H=59.46m	角			方			地盤勾配	鉛直 水平 0°	使用機種	試錐機		KR-100		ハンマー 落下用具	トンビ	
総掘進長	27.04m	度			向			エンジン	NFD-18		ポンプ		V-6				

[illegible]

ボーリング柱状図

調 査 名 平成17年度(仮称)市民交流拠点整備基本計画策定業務委託

[illegible]

事業・工事名

シート No.

ボーリング名	No.9		調査位置		三浦市初声町下宮田字長作5番2外				北緯	35°10'6.0"	
発注機関	三浦市行政管理部企画情報課				調査期間	平成18年2月1日～18年2月2日			東経	139°38'24.0"	
調査業者名	株式会社 オオバ 電話(03-3460-6962)		主任技師		現 場 代 理 人	コ 鑑 定 者	ア 飯 沼 孝 一		ボーリング 責 任 者	大 根 田 勉	
孔 口 標 高	H=69.72m	角	180° 上 90°		方	北 0° 西 270° 東 90° 南 180°		地盤勾配	鉛直 90°	水平 0°	使用機種
総掘進長	24.22m	度	90°		向	試 錐 機		YBM-05	ハンマー 落下用具	トンビ	
						エンジン		NFD-9	ポンプ	GP-5	

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相對密度	相對稠度	記載事項	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試験深度(m)	採取番号	採取方法	室内試験(月日)				
											深	10cmごとの打撃回数／貫入量			N 値	深	試験名								
												度	0	10								20	度	および結果	
(m)	(m)	(m)	(m)	図	分	調	度	度	事	(m)	10	20	30	(m)	(m)	(m)	号	号	()						
1					盛土(シルト質砂)	暗褐～暗灰～緑灰			上部、植物根を多く混入 GI=1m付近、泥岩片を混入	2/2 11.80	1.15	4	7	6	17										
2									1.45						2.15		2	3	4	9					
3									2.45						3.15		4	2	3	9					
4									3.47						4.15		1	1	5	5	7				
5									4.45						5.15		2	1	1	1	4				
6	63.37	6.35	6.35						5.49						6.15		2	1	1	1	4				
7					黒ボク	黒褐	軟らかい	含水量少ない 粘性弱い 腐植物混入	2/2 11.80	7.47	1	2	1	1	4										
8	61.77	1.60	7.96					8.48						9.45	1		1	1	1	4					
9								10.15						11.15	1		1	1	1	4					
10								12.80						13.47	3		2	4	4	9					
11								14.45						15.45	4		4	4	12	30					
12	56.92	4.85	12.80					16.15						17.15	4		7	8	19	30					
13					強風化砂岩	暗褐灰		風化作用を著しく受けて、採取試験は粘土状を呈する	2/2 11.80	13.47	4	4	4	12											
14	55.72	1.20	14.00					14.45						15.45		4	5	6	15						
15								16.15						17.15		4	7	8	19						
16								18.15						19.15		8	8	9	25						
17								20.15						21.15		22	24	14	60						
18	51.12	4.60	18.60					22.18						23.14		60			60						
19					砂岩	暗褐灰		風化作用を受けて、採取試験は礫混り砂状を呈する 礫径不均一 所々、含水量多い GI=17m付近に軽石を多く混入	2/2 11.80	20.15	60		60												
20								21.15						22.18	60			60							
21								23.14						24.22	60			60							
22								25.15						26.15	60			60							
23								27.15						28.15	60			60							
24	45.50	5.62	24.22					29.15						30.15											