

＊調査地点位置図


$$\begin{array}{l} S=1: 500(A1) \\ S=1: 1000(A3) \end{array}$$


	: R1実施ボーリング
	: H17実施ボーリング
	: KBM
	造成盛土工
	B-2地区及びB-1地区 未施工区域界

工事名	令和5年度第1期県道2号地区造成工事(新緑地区)新緑地区			
図面名	造成計画断面図			
作成年月日	2020年3月 日			
縮尺	1 : 500 (A1)	図面番号	1 / 1	
会社名	株式会社オババ 東京支店			
発注者名	三浦市建設部市長(特定事業推進グループ)			

* ボーリング柱状図

ボーリング柱状図

調査名 令和元年度 引橋B2地区造成工事詳細設計業務委託

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No. 1		調査位置	神奈川県 三浦市初声町地内				北緯	35° 10' 11.6"			
発注機関	三浦市				調査期間	令和1年 11月 23日 ~ 1年 11月 23日				東経	139° 38' 27.5"	
調査業者名	株式会社 オオバ 東京支店 電話 (03-5931-5832)		主任技師	飯沼 孝一		現場代理人	梶山 憲介	コ鑑 定 者	ア 岩谷 雄大	ボーリング責任者	小林 忠範	
孔口標高	H=59.650m	角		方		地盤勾配		使用機種	試錐機 YBM-05DA-2		ハンマー落下用具 半自動落下装置	
総掘進長	15.45m	度		向		鉛直		エンジン	ヤンマーNFD-9		ポンプ 東邦BG-3C	

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記述	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試料採取		室内試験(月日)	掘進									
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数 ／ 貫入量 (cm)			N 値	深 度 (m)	試 験 名 お よ び 結 果	深 度 (m)	試 料 採 取 方 法											
												0	10	20								度	番号							
1					埋土	略褐			0.10m付近までは砂主体 以深、全体にローム黒ボク質の粘性 土主体 所々細礫、木片を含む 全体に粘性が強い		1.63	1		1	1															
2	57.00	2.65	2.65				1.95	30		1	30	2		2.15								15	18	33		1.50	IT1	別孔	物理、 圧密	
3							2.48						3.15	1								12	1	7	3	3.00				
4	55.05	1.95	4.60		黒ボク	黒褐			含水量少ない 層上部は草根を含む 所々に粘土を含む 粘性中～やや強い		3.46	1	2	1	4	3														
5							4.15						4.15	1	2								1	4	3.80		IT3	別孔	物理、 圧密	
6							4.15						5.15	1	1								1	3						
7					ローム	茶褐			含水量少ない～中位 軽石、スコリア、炭化物を含む 6m付近、粘性中位 7m付近、全体に粘性が強い 8m付近、炭化物を多く含む		5.15				3	3														
8							5.15						6.15	1	17							1	18	2	2	2				
9	50.30	4.75	9.35				6.50						7.15	1	31							1	1	31	1					
10					7.46					8.15					0	30	0	0												
11					8.15					8.15					ハンマー自注	30							IT8	別孔	物理、 圧密					
12	46.90	3.40	12.75		8.15					9.15	0	1	22	1	32	1	8.90													
13					9.47					10.15	3	3	3	9	30	9														
14					砂質ローム	暗茶褐～茶褐			含水量中位 軽石、スコリア、炭化物を含む 10m付近、砂、スコリアが多い 粘性弱い 11m付近、炭化物が多く粘性やや強い 全体に砂は不規則に含まれる		10.45						3													
15							11.15	1		16	1	1	6	3	32	3								2						
16							11.47						12.15	1	25	1							15							2
17					12.55					13.15	1	2	2	2	5	30	5													
18					強風化砂岩	茶褐灰			含水量中～やや多い 全体に非常に粘土化している 軽石を多く含む 14m付近、全体にシルト質細砂状を呈す 15m付近、全体に砂質シルト状を呈す		13.45						5													
19							13.45						14.15	1	2	2							2	5	30	5				
20							14.45						15.15	1	1	1							2	4	30	4				
21											15.45																			

ボーリング柱状図

調 査 名 令和元年度 引橋B2地区造成工事詳細設計業務委託

ボーリングNo								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シート No

ボーリング名	No. 2		調査位置		神奈川県 三浦市初声町地内										北緯		35° 10' 3.5"							
発注機関	三浦市						調査期間		令和 1 年 11 月 20 日 ～ 1 年 11 月 21 日						東経		139° 38' 24.7"							
調査業者名	株式会社 オオバ 東京支店 電話 (03-5931-5832)				主任技師		飯沼 孝一		現代場代理人		梶山 憲介		コア鑑定者		岩谷 雄大		ボーリング責任者		小林 忠範					
孔口標高	H 78.240m		角				方				地盤勾配		鉛直 90°		使用機種		試錐機 YBM-05DA-2				ハンマー 落下用具		半自動落下装置	
総掘進長	17.45m		度		0°		向				エンジン		ヤンマーNFD-9				ポンプ		東邦BG-3C					

[illegible]