

令和３年度 三浦市一般廃棄物最終処分場月例点検記録表

◆定期点検

点検年月日 点検項目	令和3年4月30日	令和3年5月31日	令和3年6月30日	令和3年7月31日	令和3年8月31日	令和3年9月30日	令和3年10月31日	令和3年11月30日	令和3年12月31日	令和4年1月31日	令和4年2月28日	令和4年3月31日
害虫の発生状況	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし
施設周辺フェンスの設置状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
立札の設置状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
土堰提の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
遮水シートの状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
貯留槽の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
浸出処理施設の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
浸出水導水管の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良

◆周辺地下水の水質検査結果

採水年月日	令和4年4月15日	令和4年5月20日	令和4年6月16日	令和4年7月12日	令和4年8月12日	令和4年9月16日	令和4年10月21日	令和4年11月18日	令和4年12月16日	令和4年1月20日	令和4年2月3日	令和4年3月17日
結果の得られた日	令和4年4月17日	令和4年5月22日	令和4年6月18日	令和4年7月14日	令和4年8月26日	令和4年9月18日	令和4年10月23日	令和4年11月20日	令和4年12月18日	令和4年1月22日	令和4年2月5日	令和4年3月19日
水素イオン濃度（地下水・上流）	7.0	7.1	7.4	7.1	7.1	7.0	7.0	6.8	7.0	7.4	7.7	7.1
電気伝導率（地下水・上流）	870 μS/cm	950 μS/cm	580 μS/cm	860 μS/cm	820 μS/cm	780 μS/cm	780 μS/cm	630 μS/cm	660 μS/cm	580 μS/cm	570 μS/cm	570 μS/cm
水素イオン濃度（地下水・下流）	6.7	6.9	7.1	7.0	6.8	6.9	7.0	7.2	7.3	7.0	7.5	6.8
電気伝導率（地下水・下流）	760 μS/cm	810 μS/cm	860 μS/cm	860 μS/cm	860 μS/cm	820 μS/cm	820 μS/cm	810 μS/cm	810 μS/cm	790 μS/cm	780 μS/cm	760 μS/cm

一般廃棄物 処理状況	搬入月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	種類	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣
	数量（kg）	50,190	42,690	86,070	25,580	41,930	47,500	63,800	87,830	64,910	38,950	57,200	65,820

測定日	令和4年3月15日
埋立残余容量	47,567 m ³