

令和5年度 西岩堂埋立地月例点検記録表

◆定期点検

点検年月日 点検項目	令和5年4月28日	令和5年5月31日	令和5年6月30日	令和5年7月31日	令和5年8月31日	令和5年9月29日	令和5年10月31日	令和5年11月30日	令和5年12月29日	令和6年1月31日	令和6年2月29日	令和6年3月29日
埋立地周辺へのごみ飛散・流出の状況	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし
害虫等の発生状況	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし
埋立地周辺のフェンス設置状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
立札の設置状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
土堰堤の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
周辺遮水シートの状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
貯留槽の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
浸出水処理施設の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
浸出水導入管の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良

◆周縁地下水の水質検査結果

採水年月日	令和5年4月28日	令和5年5月31日	令和5年6月30日	令和5年7月31日	令和5年8月31日	令和5年9月29日	令和5年10月31日	令和5年11月30日	令和5年12月29日	令和6年1月31日	令和6年2月29日	令和6年3月29日
結果の得られた日	令和5年4月28日	令和5年5月31日	令和5年6月30日	令和5年7月31日	令和5年8月31日	令和5年9月29日	令和5年10月31日	令和5年11月30日	令和5年12月29日	令和6年1月31日	令和6年2月29日	令和6年3月29日
電気伝導率（地下水）	587 μ S/cm	586 μ S/cm	514 μ S/cm	501 μ S/cm	498 μ S/cm	485 μ S/cm	385 μ S/cm	305 μ S/cm	299 μ S/cm	358 μ S/cm	472 μ S/cm	504 μ S/cm
塩化物イオン（地下水）	56.5 mg/l	69.8 mg/l	54.7 mg/l	56.5 mg/l	59.8 mg/l	58.5 mg/l	42.5 mg/l	35.5 mg/l	34.5 mg/l	35.5 mg/l	36.5 mg/l	38.5 mg/l

一般廃棄物 処理状況	搬入月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	種類	埋め立て無し	埋め立て無し	埋め立て無し	埋め立て無し	埋め立て無し	埋め立て無し	埋め立て無し	埋め立て無し	埋め立て無し	埋め立て無し	埋め立て無し	埋め立て無し
	数量[kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

測定日	令和4年3月10日
埋立残余容量	906 m ³