

令和2年度 三浦市一般廃棄物最終処分場月例点検記録表

	令和2年4月24日	令和2年5月13日	令和2年6月18日	令和2年7月16日	令和2年8月21日	令和2年9月17日	令和2年10月15日	令和2年11月19日	令和2年12月17日	令和3年1月14日	令和3年2月18日	令和3年3月18日
害虫の発生状況	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし
施設周辺フェンスの設置状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
立札の設置状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
土堰堤の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
遮水シートの状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
貯留槽の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
浸出水処理施設の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
浸出水導入管の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
水素イオン濃度（地下水・上流）	7.1 [pH]	7.3 [pH]	7.1 [pH]	7.2[pH]	7.0[pH]	7.2[pH]	7.6[pH]	7.2[pH]	7.2[pH]	7.9[pH]	7.4[pH]	7.0[pH]
電気伝導率（地下水・上流）	1000 $\mu$ S/cm	740 $\mu$ S/cm	760 $\mu$ S/cm	990 $\mu$ S/cm	720 $\mu$ S/cm	590 $\mu$ S/cm	820 $\mu$ S/cm	630 $\mu$ S/cm	670 $\mu$ S/cm	580 $\mu$ S/cm	580 $\mu$ S/cm	900 $\mu$ S/cm
水素イオン濃度（地下水・下流）	6.8 [pH]	7.0 [pH]	6.8 [pH]	7.1 [pH]	6.9 [pH]	6.7 [pH]	9.9 [pH]	7.4[pH]	7.6[pH]	8.1[pH]	7.1[pH]	6.7[pH]
電気伝導率（地下水・下流）	900 $\mu$ S/cm	830 $\mu$ S/cm	800 $\mu$ S/cm	800 $\mu$ S/cm	800 $\mu$ S/cm	770 $\mu$ S/cm	610 $\mu$ S/cm	760 $\mu$ S/cm	770 $\mu$ S/cm	770 $\mu$ S/cm	750 $\mu$ S/cm	750 $\mu$ S/cm

一般廃棄物 処理状況	搬入月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	種類	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣
	数量 (kg)	129,400	140,310	110,930	62,110	24,510	39,820	38870	15970	23850	59440	42990	42550

測定日	令和3年3月16日
埋立残余容量	48057