令和3年度 宮川埋立地月例点検記録表

| 点検項目＼点検年月日 | 令和3年4月30日 | 令和3年5月31日 | 令和3年6月30日 | 令和3年7月30日 | 令和3年8月31日 | 令和3年9月30日 | 令和3年10月29日 | 令和3年11月30日 | 令和3年12月30日 | 令和4年1月31日 | 令和4年2月28日 | 令和4年3月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋立地周辺へのごみ飛散・流出の状況 | 飛散・流出なし | 飛散・流出なし | 飛散・流出なし | 飛散・流出なし | 飛散・流出なし | 飛散・流出なし | 飛散・流出なし | 飛散・流出なし | 飛散・流出なし | 飛散・流出なし | 飛散・流出なし | 飛散・流出なし |
| 害虫等の発生状況 | 発生なし | 発生なし | 発生なし | 発生なし | 発生なし | 発生なし | 発生なし | 発生なし | 発生なし | 発生なし | 発生なし | 発生なし |
| 埋立地周辺のフェンス設置状況 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
| 立札の設置状況 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
| 土堰堤の状況 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
| 周辺遮水シートの状況 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
| 貯留槽の状況 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
| 浸出水処理施設の状況 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
| 浸出水導入管の状況 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
| 電気伝導率（地下水） | 2,304 μS/cm | 1,876 μS/cm | 2,540 μS/cm | 2,902 μS/cm | 3,020 μS/cm | 2,838 μS/cm | 2,746 μS/cm | 2,946 μS/cm | 2,952 μS/cm | 2,690 μS/cm | 2,350 μS/cm | 1,692 μS/cm |
| 塩化物イオン（地下水） | 334.0 mg/ℓ | 256.0 mg/ℓ | 323.0 mg/ℓ | 168.0 mg/ℓ | 409.0 mg/ℓ | 292.0 mg/ℓ | 414.0 mg/ℓ | 406.0 mg/ℓ | 410.0 mg/ℓ | 379.0 mg/ℓ | 468.0 mg/ℓ | 211.0 mg/ℓ |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般廃棄物処理状況 | 搬入月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | 種類 | 埋立終了 | 埋立終了 | 埋立終了 | 埋立終了 | 埋立終了 | 埋立終了 | 埋立終了 | 埋立終了 | 埋立終了 | 埋立終了 | 埋立終了 | 埋立終了 |
| | 数量[kg] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |