

令和3年度 西岩堂埋立地月例点検記録表

点検年月日 点検項目	令和3年4月30日	令和3年5月31日	令和3年6月30日	令和3年7月30日	令和3年8月31日	令和3年9月30日	令和3年10月29日	令和3年11月30日	令和3年12月30日	令和4年1月31日	令和4年2月28日	令和4年3月31日
埋立地周辺へのごみ飛散・流出の状況	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし
害虫等の発生状況	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし
埋立地周辺のフェンス設置状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
立札の設置状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
土堰堤の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
周辺遮水シートの状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
貯留槽の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
浸出水処理施設の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
浸出水導入管の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
電気伝導率（地下水）	479 $\mu\text{S/cm}$	492 $\mu\text{S/cm}$	518 $\mu\text{S/cm}$	528 $\mu\text{S/cm}$	520 $\mu\text{S/cm}$	505 $\mu\text{S/cm}$	478 $\mu\text{S/cm}$	480 $\mu\text{S/cm}$	479 $\mu\text{S/cm}$	496 $\mu\text{S/cm}$	502 $\mu\text{S/cm}$	516 $\mu\text{S/cm}$
塩化物イオン（地下水）	69.4 mg/l	70.9 mg/l	72.5 mg/l	65.8 mg/l	67.9 mg/l	59.8 mg/l	63.1 mg/l	60.9 mg/l	60.1 mg/l	69.4 mg/l	76.6 mg/l	59.6 mg/l