

令和4年度 宮川埋立地月例点検記録表

◆定期点検

点検年月日 点検項目	令和4年4月29日	令和4年5月31日	令和4年6月30日	令和4年7月29日	令和4年8月31日	令和4年9月30日	令和4年10月31日	令和4年11月30日	令和4年12月30日	令和5年1月31日	令和5年2月28日	令和5年3月31日
埋立地周辺へのごみ飛散・流出の状況	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし						
害虫等の発生状況	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし						
埋立地周辺のフェンス設置状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
立札の設置状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
土堰堤の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
周辺遮水シートの状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
貯留槽の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
浸出水処理施設の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
浸出水導入管の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良

◆周縁地下水の水質検査結果

採水年月日	令和4年4月29日	令和4年5月31日	令和4年6月30日	令和4年7月29日	令和4年8月31日	令和4年9月30日	令和4年10月31日	令和4年11月30日	令和4年12月30日	令和5年1月31日	令和5年2月28日	令和5年3月31日
結果の得られた日	令和4年4月29日	令和4年5月31日	令和4年6月30日	令和4年7月29日	令和4年8月31日	令和4年9月30日	令和4年10月31日	令和4年11月30日	令和4年12月30日	令和5年1月31日	令和5年2月28日	令和5年3月31日
電気伝導率（地下水）	1,990 $\mu$ S/cm	2,560 $\mu$ S/cm	2,260 $\mu$ S/cm	2,270 $\mu$ S/cm	2,370 $\mu$ S/cm	2,170 $\mu$ S/cm	2,220 $\mu$ S/cm	2,240 $\mu$ S/cm	2,170 $\mu$ S/cm	2,190 $\mu$ S/cm	2,200 $\mu$ S/cm	1,720 $\mu$ S/cm
塩化物イオン（地下水）	328.0 mg/l	338.0 mg/l	324.0 mg/l	292.0 mg/l	334.0 mg/l	304.0 mg/l	331.0 mg/l	317.0 mg/l	353.0 mg/l	379.0 mg/l	391.0 mg/l	225.0 mg/l

一般廃棄物 処理状況	搬入月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	種類	埋立終了											
	数量[kg]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

測定日	埋立終了
埋立残余容量	0 m <sup>3</sup>