

令和6年度 三浦市一般廃棄物最終処分場月例点検記録表

◆定期点検

点検年月日 点検項目	令和6年4月30日	令和6年5月31日	令和6年6月30日	令和6年7月31日	令和6年8月31日	令和6年9月30日	令和6年10月31日	令和6年11月30日	令和6年12月31日	令和7年1月31日	令和7年2月28日	令和7年3月31日
害虫の発生状況	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし						
施設周辺フェンスの設置状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
立札の設置状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
土壌掘の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
遮水シートの状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
貯留槽の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
浸出水処理施設の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
浸出水導入管の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良

◆周縁地下水の水質検査結果

採水年月日	令和6年4月18日	令和6年5月16日	令和6年6月20日	令和6年7月11日	令和6年8月15日	令和6年9月19日	令和6年10月10日	令和6年11月21日	令和6年12月12日	令和7年1月17日	令和7年2月20日	令和7年3月13日
結果の得られた日	令和6年4月20日	令和6年5月18日	令和6年6月22日	令和6年7月13日	令和6年8月17日	令和6年9月21日	令和6年10月19日	令和6年11月25日	令和6年12月14日	令和7年1月20日	令和7年2月22日	令和7年3月15日
水素イオン濃度 [pH] (地下水 上流)	7.2	7.2	7.0	7.3	6.8	7.2	7.0	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4
電気伝導率 [ $\mu$ S/cm] (地下水 上流)	680	730	670	680	560	630	610	530	520	580	580	660
水素イオン濃度 [pH] (地下水 下流)	7.2	7.3	7.3	7.5	7.3	7.7	7.0	7.8	8.0	7.6	7.3	7.3
電気伝導率 [ $\mu$ S/cm] (地下水 下流)	790	360	620	670	680	680	710	710	720	720	710	700

一般廃棄物 処理状況	搬入月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	種類	不燃性残渣											
	数量 (kg)	60,890	68,730	53,090	58,200	50,860	51,810	55,070	68,640	71,740	65,000	43,640	59,990

測定日	令和7年3月17日
埋立残余容量	46,112 m <sup>3</sup>