

令和6年度 西岩堂埋立地月例点検記録表

◆定期点検

点検年月日 点検項目	令和6年4月30日	令和6年5月31日	令和6年6月28日	令和6年7月31日	令和6年8月30日	令和6年9月30日	令和6年10月31日	令和6年11月29日	令和6年12月30日	令和7年1月31日	令和7年2月28日	令和7年3月31日
埋立地周辺へのごみ飛散・流出の状況	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし						
害虫等の発生状況	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし						
埋立地周辺のフェンス設置状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
立札の設置状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
土堰堤の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
周辺遮水シートの状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
貯留槽の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
浸出水処理施設の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良
浸出水導入管の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良

◆周縁地下水の水質検査結果

採年月日	令和6年4月30日	令和6年5月31日	令和6年6月28日	令和6年7月31日	令和6年8月30日	令和6年9月30日	令和6年10月31日	令和6年11月29日	令和6年12月30日	令和7年1月31日	令和7年2月28日	令和7年3月31日
結果の得られた日	令和6年4月30日	令和6年5月31日	令和6年6月28日	令和6年7月31日	令和6年8月30日	令和6年9月30日	令和6年10月31日	令和6年11月29日	令和6年12月30日	令和7年1月31日	令和7年2月28日	令和7年3月31日
電気伝導率（地下水）	527 $\mu$ S/cm	549 $\mu$ S/cm	440 $\mu$ S/cm	485 $\mu$ S/cm	479 $\mu$ S/cm	479 $\mu$ S/cm	472 $\mu$ S/cm	242 $\mu$ S/cm	248 $\mu$ S/cm	278 $\mu$ S/cm	339 $\mu$ S/cm	341 $\mu$ S/cm
塩化物イオン（地下水）	46.4 mg/l	43.0 mg/l	33.1 mg/l	27.3 mg/l	27.1 mg/l	28.0 mg/l	24.9 mg/l	12.6 mg/l	10.6 mg/l	12.4 mg/l	16.8 mg/l	17.2 mg/l

一般廃棄物 処理状況	搬入月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	種類	埋立終了											
	数量[kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

測定日	令和4年3月10日
埋立残余容量	906 m <sup>3</sup>