

令和7年度 三浦市一般廃棄物最終処分場月例点検記録表

◆定期点検

点検年月日 点検項目	令和7年4月30日	令和7年5月31日	令和7年6月30日									
害虫の発生状況	発生なし	発生なし	発生なし									
施設周辺フェンスの設置状況	良	良	良									
立札の設置状況	良	良	良									
土堰堤の状況	良	良	良									
遮水シートの状況	良	良	良									
貯留槽の状況	良	良	良									
浸出水処理施設の状況	良	良	良									
浸出水導入管の状況	良	良	良									

◆周縁地下水の水質検査結果

採水年月日	令和7年4月16日	令和7年5月15日	令和7年6月12日									
結果の得られた日	令和7年4月18日	令和7年5月17日	令和7年6月14日									
水素イオン濃度 [pH] （地下水上流）	7.2	7.4	7.0									
電気伝導率 [μS/cm] （地下水上流）	690	380	650									
水素イオン濃度 [pH] （地下水下流）	7.2	7.5	7.1									
電気伝導率 [μS/cm] （地下水下流）	700	180	480									

一般廃棄物 処理状況	搬入月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	種類	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣
	数量 (kg)	61,050	61,090	60,620									

測定日	
埋立残余容量	