

令和7年度 西岩堂埋立地月例点検記録表

◆定期点検

点検年月日 点検項目	令和7年4月30日	令和7年5月30日	令和7年6月30日	令和7年7月31日	令和7年8月29日	令和7年9月30日	令和7年10月31日	令和7年11月28日	令和7年12月30日	令和8年1月30日	令和8年2月27日	
埋立地周辺へのごみ飛散・流出の状況	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし							
害虫等の発生状況	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし							
埋立地周辺のフェンス設置状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	
立札の設置状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	
土堰堤の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	
周辺遮水シートの状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	
貯留槽の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	
浸出水処理施設の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	
浸出水導入管の状況	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	良	

◆周縁地下水の水質検査結果

採年月日	令和7年4月30日	令和7年5月30日	令和7年6月30日	令和7年7月31日	令和7年8月29日	令和7年9月30日	令和7年10月31日	令和7年11月28日	令和7年12月30日	令和8年1月30日	令和8年2月27日	
結果の得られた日	令和7年4月30日	令和7年5月30日	令和7年6月30日	令和7年7月31日	令和7年8月29日	令和7年9月30日	令和7年10月31日	令和7年11月28日	令和7年12月30日	令和8年1月30日	令和8年2月27日	
電気伝導率（地下水）	444 $\mu$ S/cm	494 $\mu$ S/cm	510 $\mu$ S/cm	569 $\mu$ S/cm	521 $\mu$ S/cm	556 $\mu$ S/cm	434 $\mu$ S/cm	430 $\mu$ S/cm	432 $\mu$ S/cm	466 $\mu$ S/cm	479 $\mu$ S/cm	$\mu$ S/cm
塩化物イオン（地下水）	31.6 mg/l	30.9 mg/l	33.3 mg/l	30.8 mg/l	34.6 mg/l	34.9 mg/l	24.1 mg/l	20.9 mg/l	35.7 mg/l	45.3 mg/l	48.4 mg/l	mg/l

一般廃棄物 処理状況	搬入月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	種類	埋立終了											
	数量[kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

測定日	令和4年3月10日
埋立残余容量	906 m <sup>3</sup>