

令和8年度 三浦市一般廃棄物最終処分場月例点検記録表

◆定期点検

点検年月日 点検項目	令和8年4月30日	令和8年5月31日	令和8年6月30日									
害虫の発生状況	発生なし	発生なし	発生なし									
施設周辺フェンスの設置状況	良	良	良									
立札の設置状況	良	良	良									
土堰堤の状況	良	良	良									
遮水シートの状況	良	良	良									
貯留槽の状況	良	良	良									
浸出水処理施設の状況	良	良	良									
浸出水導入管の状況	良	良	良									

◆周縁地下水の水質検査結果

採水年月日	令和8年4月16日	令和8年5月21日	令和8年6月11日									
結果の得られた日	令和8年4月18日	令和8年5月23日	令和8年6月13日									
水素イオン濃度〔pH〕（地下水上流）	7.0	6.9	6.9									
電気伝導率〔μS/cm〕（地下水上流）	790	610	680									
水素イオン濃度〔pH〕（地下水下流）	7.2	7.1	7.1									
電気伝導率〔μS/cm〕（地下水下流）	790	220	390									

一般廃棄物 処理状況	搬入月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	種類	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣	不燃性残渣
	数量（kg）	66,010	58,750	59,110									

測定日	
埋立残余容量	