

令和8年度 西岩堂埋立地月例点検記録表

◆定期点検

点検年月日 点検項目	令和8年4月30日	令和8年5月29日	令和8年6月30日	令和8年7月31日	令和8年8月31日							
埋立地周辺へのごみ飛散・流出の状況	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし	飛散・流出なし							
害虫等の発生状況	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし	発生なし							
埋立地周辺のフェンス設置状況	良	良	良	良	良							
立札の設置状況	良	良	良	良	良							
土堰堤の状況	良	良	良	良	良							
周辺遮水シートの状況	良	良	良	良	良							
貯留槽の状況	良	良	良	良	良							
浸出水処理施設の状況	良	良	良	良	良							
浸出水導入管の状況	良	良	良	良	良							

◆周縁地下水の水質検査結果

採水年月日	令和8年4月30日	令和8年5月29日	令和8年6月30日	令和8年7月31日	令和8年8月31日							
結果の得られた日	令和8年4月30日	令和8年5月29日	令和8年6月30日	令和8年7月31日	令和8年8月31日							
電気伝導率（地下水）	502 $\mu\text{S}/\text{cm}$	540 $\mu\text{S}/\text{cm}$	543 $\mu\text{S}/\text{cm}$	474 $\mu\text{S}/\text{cm}$	490 $\mu\text{S}/\text{cm}$							
塩化物イオン（地下水）	49.7 mg/ℓ	48.1 mg/ℓ	40.5 mg/ℓ	42.1 mg/ℓ	38.2 mg/ℓ							

一般廃棄物 処理状況	搬入月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	種類	埋立終了	埋立終了	埋立終了	埋立終了	埋立終了	埋立終了	埋立終了	埋立終了	埋立終了	埋立終了	埋立終了	埋立終了
	数量[kg]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

測定日	令和4年3月10日
埋立残余容量	906 m^3